

4a:

Onbekend, de buitenkant van het dakkapel staat op de lijst van aan te pakken zaken. De deur naar het dakterras is kunststof

7b:

Icm het Tado systeem moet er altijd 1 radiator een stukje openstaan, anders kan de pomp het water niet kwijt en schiet hij in storing

8d:

We hebben last gehad van verstoppingen in het algemene riool naar de straat oa door verzakkingen en kapotte stukken gresbuis. Het hele buitenriool is vernieuwd in 2022.

9h:

Er zijn (oude) sporen van boktor. Deze zijn nagekeken door een ongediertebestijder (Rosan) die aangaf dat het om oude sporen gaat.

17:

Häcker Classic Comet, geplaatst in mei 2021 door Scheffer Keukens

Apparatuur:

- vaatwasmachine Siemens IQ500
- compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie Siemens iQ700
- koelkast met vriesvak Siemens IQ100
- kookplaat Bora Pura

Badkamer:

- regendouche
- bad
- toilet
- badkamermeubel met wastafel

Geplaatst in 2019 (denk ik)

Isolatie:

Ik heb de overgang van het dakbeschot op de onderste balk en de planken naar de nok in de hoek waar de dakgoot zit, dichtgekit. Ik heb rond de Velux ramen en in de hoeken purschuim aangebracht en het dakkapel dichtgemaakt.

Om het energielabel hoger te krijgen dan E zal er wellicht naar een betere oplossing gekeken moeten worden.