
Resultaten

Risico omschrijving - Laag risico

Toelichting

Op basis van de uitgevoerde bureaustudie, visuele inspectie en de verrichte metingen (waaronder scheurbeeld, lintvoegmetingen en eventuele aanvullende waarnemingen) kan worden vastgesteld dat de resultaten binnen de grenswaarden vallen zoals opgenomen in de KCAF-richtlijn voor een **laag funderingsrisico**. De aangetroffen scheurvorming is beperkt van omvang en aard, en de (indien) gemeten scheefstanden blijven grotendeels binnen de categorie 'nihil' tot 'klein'. Er zijn geen significante vervormingen, zettingen of andere indicaties waargenomen die duiden op een verminderde werking van de fundering. Er zijn scheuren van 1–3 mm aangetroffen. Deze worden, vanuit bouwkundig oogpunt, niet direct aan funderingsproblemen toegeschreven maar waarschijnlijk aan andere oorzaken.

Er zijn geen directe interventies of vervolgonderzoeken nodig, omdat er geen signalen zijn van verminderde funderingsprestaties. Waakzaamheid blijft echter essentieel bij veranderingen in de ondergrond, zoals bodemdaling, fluctuaties in de grondwaterstand of werkzaamheden in de straat (bijv. rioolvervanging, ophoging). Periodieke controles en alertheid bij veranderingen of klachten van bewoners zijn aanbevolen.