




Rapport bodeminformatie


Interessegebied (AOI) informatie

Gebied : < 0,01 km²

sep. 17 2025 6:27:38 Midden-Europese zomertijd



- Tankbestand
- Gesaneerd
 - Niet gesaneerd
 - Gesaneerd, gevuld met Ecopar
 - Historisch bodembestand
 - Bodem informatie - Dimpingen
 - Bodem informatie - Dimpingen - geen rapport beschikbaar
 - Bodem informatie - Onderzoek
 - Bodem informatie - Onderzoek - geen rapport beschikbaar



Esri Nederland, Community Map Contributors

http://anderzmakelaar.nl | Coendersweg 49-a Groningen

Samenvatting

Naam	Aantal	Gebied(km²)	Lengte(km)
Tankbestand	1	N/A	N/A
Historisch bodembestand	0	N/A	N/A
Dempingen	0	0	N/A
Dempingen - geen rapport beschikbaar	0	0	N/A
Onderzoeken	4	0,00	N/A
Onderzoeken - geen rapport beschikbaar	1	0,00	N/A

Tankbestand

#	Adres_omschrijving	STATUS	Aantal
1	Coendersweg 45 t/m 55, 9546 SC Groningen	Gesaneerd	1

Onderzoeken

#	Locatiennaam	Locatiecode	Informatie	Gebied(km²)
1	Coendersweg, og.container	AA001404001	Voor deze locatie is het volgende digitale rapport beschikbaar: • VO-2004 3-311-76-01_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkje kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01
2	Helper Kerkstraat 13 - 133	AA001400264	Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • Rapport HO705 Helper Kerkstraat 13 - 133_Geredigeerd.pdf • Rapport OO705 Helper Kerkstraat 13 - 133_Geredigeerd.pdf • VO-1983 MD 87210_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01
3	Van Houtenlaan en 5 overige locaties groot onderhoud, trace	AA001407308	Voor deze locatie is het volgende digitale rapport beschikbaar: • VO-2018 R001-1263585HJS-V01-rrt-NL_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkje kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	< 0,01

			Voor deze locatie zijn de volgende digitale rapporten beschikbaar: • 20210914 0435489-173 VO Helper Oostsingel 42 te Groningen_Geredigeerd.pdf • 2022 BUS EVA Mozartstraat (tracé) te Groningen_Geredigeerd.pdf • 8977354 Instemmen BUS-SP Emmastraat_Geredigeerd.pdf • BUS-EVA-2022 Emmastraat 33_Geredigeerd.pdf • BUS-SP TU-2021 0435489.173 Helper Oostsingel 42_Geredigeerd.pdf • BUS-SP TU-2021 0435489.173 Mozartstraat_Geredigeerd.pdf • BUS-SP TU-2021 0435489.173 Verlengde Hereweg_Geredigeerd.pdf • BUS-SP-2022 0473089-135 Emmastraat_Geredigeerd.pdf • Emmastraat tekening, 20221003142310_Geredigeerd.pdf • Mozartstraat tekening 0473089.135-O1_Geredigeerd.pdf • VO-2019 435289.173 Helpman e.o_Geredigeerd.pdf • Z2022-003166 Beoordeling BUS-EVA TU Mozartstraat-Emmastraat_Geredigeerd.pdf Met behulp van bovenstaande linkjes kunt u het genoemde rapport als PDF-bestand opvragen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ons klantcontactcentrum.	
4	Helpman e.o. Groningen	AA001413919		< 0,01

Onderzoeken - geen rapport beschikbaar

#	Locatiennaam	Locatiecode	Gebied(km²)
1	Coendersweg, trace	AA001414767	< 0,01

Gemeente Groningen, afd. Geo&Data. Hoewel dit rapport met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.