

Dossiernummer:	Schade-expert:	Kantoor Groningen:	Mobiele telefoon:
9728 KR-40-19434	K. Hazewinkel	085 - 27 38 131	06 - 15 31 05 16
Plaatsnaam:	Naam Schademelder:	Telefoon Schademelder:	E-mail Schademelder
Groningen	VvE Donderslaan, kontaktpersoon J.H.Kok, icm ACM- Vastgoedbeheer	06-48349171	j.h.kok@hotmail.com
Versie:	Omschrijving:	Datum:	
1	Schade-opname ter plaatse	17-06-2014	

Geconstateerde gebreken:

A = gebrek/schade welke een direct gevolg is van het onderhavige evenement.

B = gebrek/schade, reeds aanwezig voor, maar is verergerd t.g.v. het onderhavige evenement.

C = gebrek/schade die niet in verband gebracht kan worden met het onderhavige evenement.

Nr.	Omschrijving geconstateerde gebreken	Foto	A	B	C	Toelichting / beoordeling
3	Scheurvorming aan binnenzijde afsluiting bergingen	1 t/m 5			X	Niet beving-gerelateerd

Overzichtsfoto: Donderslaanflat



Foto 1. Overzicht



Foto 2. Zuidwest gevel



Foto 3. Noordwest gevel



Foto 4. Zuidoost gevel met entree en bergingen



Foto 5. Gevel bergingen

C. Scheuren op diverse plekken in binnenblad. Gehele buitenblad is schadevrij.

Mogelijke Oorzaak: zachtere steen en ontbreken dilataties ten opzichte van buitenblad, maken dat de binnenzijde van de berginggevel scheurt onder druk van de flatconstructie.

Niet-beving-gerelateerd.

