

KEURINGSATTEST

Boven- en ondergrondse opslagtank voor stookolie (mazout)

Conform VLAREM II – Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

1. Administratieve gegevens

Attestnummer	S181704
Datum keuring	08/07/2026
Plaats van opmaak	Voeren

Aard van de keuring:

- ☐ Plaatsingskeuring (voor ingebruikname)
 ☒ Periodieke controle – beperkt onderzoek
 ☐ Periodieke controle – algemeen onderzoek
☐ Controle na herstelling / aanpassing-
 ☐ Andere:

2. Gegevens eigenaar / opdrachtgever

Naam / firma	
Straat en nummer	Graef 1
Postcode en gemeente	3791 Voeren
Telefoon / e-mail	

3. Plaats van de installatie (indien verschillend)

Straat en nummer	Graef 1
Postcode en gemeente	3791 Voeren
Ligging tank	Bovengronds in berging aan voordeur

4. Erkend technicus / keuringsinstelling

Naam technicus	D'hooge Peter
Erkenningsnummer	SV 06342
Firma / keuringsinstelling	Atlas Controlé
Telefoon / e-mail	+32 2 726 64 04

5. Kenmerken van de opslaginstallatie

- Ligging:** ☒ Bovengronds
 ☐ Ondergronds
 ☐ In-groef / ingekuild
Bestemming: ☒ Particulier (verwarming woning)
 ☐ Niet-particulier / bedrijf

Aantal tanks	1
--------------	---

Nominale inhoud (liter)	1200
Opgeslagen product	Stookolie / mazout (gasolie verwarming)
Materiaal	☐ Staal- ☒ Kunststof ☐ RVS- ☐ Andere:
Wanduitvoering	X Enkelwandig ☐ Dubbelwandig
Bouwjaar / plaatsingsjaar	
Fabrikant / typenummer	
Certificatie / normering	

Aanwezige beveiligingen en uitrusting:

X Overvulbeveiliging ☐ Antihevelbeveiliging- Lekdetectiesysteem X Peilinrichting
☐ Kathodische bescherming (ondergronds)- ☐ Inkuiping / lekbak (bovengronds)- X Ontluchtingsleiding

6. Uitgevoerde controles

A. Algemene controlepunten (alle tanks)

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Toegankelijkheid en herkenbaarheid van de installatie	X			
Algemene staat en netheid van tank en opstelplaats	X			
Vul- en zuigleidingen (staat, aansluitingen, dichtheid)		X		Aanzuigleiding niet conform geplaatst
Ontluchtingsleiding aanwezig en correct uitmondend	X			
Overvulbeveiliging aanwezig en werkend	X			Vanaf 01/012030 is d deze overvulbeveiliging niet meer toegelaten. Er moet vanaf 01/01/2030 een elektronische overvulbeveiliging geplaatst worden.
Antihevelbeveiliging aanwezig en werkend			X	
Peilinrichting aanwezig en leesbaar	X			
Afwezigheid van lekken, morsverliezen of geurhinder	X			
Correcte markering / identificatieplaat aanwezig	X			

B. Bijkomende controle – bovengrondse tank

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Inkuiping / lekbak aanwezig en waterdicht		X		Niet aanwezig

Inkuiping vrij van water en verontreiniging			X	
Stabiele en corrosiebestendige opstelling	X			
Bescherming tegen aanrijding en beschadiging			X	
Afwezigheid van corrosie op wand en naden			X	
Correcte afstand tot muren en warmtebronnen	X			

C. Bijkomende controle – ondergrondse tank

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Lekdetectiesysteem aanwezig en werkend			X	
Kathodische bescherming aanwezig, meetwaarden conform			X	
Mangat / put toegankelijk en waterdicht			X	
Waterdichtheids-/ dichtheidsbeproeving van de tank			X	
Beproeving van de leidingen op dichtheid			X	
Afwezigheid van bodem-/ grondwaterverontreiniging			X	

D. Dichtheidsbeproeving

Methode	☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Vloeistof ☐ Ultrasoon ☐ Andere: ...
Beproevingsdruk / -waarde	
Duur van de beproeving	
Resultaat	☐ Dicht (conform) ☐ Niet dicht (niet conform)

7. Vastgestelde gebreken en opmerkingen

Tank is te plaatsen in een inkuiping.

Vanaf 01/01/2030 is deze overvulbeveiliging niet meer toegelaten. Er moet vanaf 01/01/2030 een elektronische overvulbeveiliging geplaatst worden.

Aanzuigleiding niet conform geplaatst

8. Besluit van de keuring

Toegekend kenteken (kleurcode dop / merkplaat):

GROENE dop	Installatie is conform. De tank mag worden gevuld en gebruikt. Volgende periodieke controle op de vervaldatum.
X ORANJE dop	Niet-conform met gebreken zonder onmiddellijk risico op verontreiniging. Tijdelijk gebruik toegelaten; gebreken binnen de gestelde termijn (max. 6 maanden) herstellen en herkeuren.
RODE dop	Niet-conform met ernstige gebreken of risico op bodem-/grondwaterverontreiniging. De tank mag NIET meer gevuld of gebruikt worden tot herstelling en herkeuring.

Termijn voor herstelling (indien oranje): 08/01/2027

Datum volgende periodieke controle: ...08/01/2027

9. Ondertekening

Erkend technicus / keurder	Eigenaar / opdrachtgever
Naam: Peter D'hooge Erkenningsnr.: SV 06342 Datum: 08/07/2026 Handtekening:	Naam: Datum: Handtekening:



