

Lijst van gedane werkzaamheden

Betreft: Koningin Wilhelminalaan 12, Smilde

In de lijst van gedane werkzaamheden kunt u verbouwing/aanpassing/vernieuwing aangeven.

Gedane werkzaamheden	
1. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	dubbel glas 2009
2. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	plafond isolatie 2009
3. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	keuken en badkamer 2009
4. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	dakkapel voorkant 2019
5. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	platte dak en dakgoten 2014
6. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	isolatie 2013
7. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	vloer woonkamer beton 2022
8. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	.
9. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	.
10. Werkzaamheden gedaan (jaar en omschrijving)	.