BTV Beter Zeker.

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 – KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie – De elektrische installatie is _____ conform.

BELAC INSP 115

Datum(s) van controle: 15/6/20 **Verslagnummer:** 36/200615/01 **Uitgiftedatum verslag:** _____

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:
Naam: Technisch Bureau Verbrugghen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616
O/ref.: _____ U/ref.: _____ Agent-bezoeker nr.: 36

Identificatie van derden:
Opdrachtgever: TBE
Adres: Heidestraat 101 Polko Lanaken
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
Adres: Heidestraat 101/E82
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: TBE
Adres: Heidestraat 101/E82 Lanaken BTW-nummer: _____

Identificatie van de elektrische installatie:
Adres: Heidestraat 101/E82 Lanaken EAN-code: _____
Nummer teller: _____ Private hoogspanningscabine: ja/nee
Type installatie: ☐ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☒ andere installatie: Vakantiewoning

Gegevens van de controle:
Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:
☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) ☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☐ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1) ☒ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☐ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)
Datum van de uitvoering van de installatie: ☐ vóór 01/10/1981 ☐ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☐ vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle: Verkoop vakantiewoning

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: ☐ nihil ☐ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019
☐ **Andere wettelijke kaders:** voorschriften DNB – andere: _____

Gegevens van de elektrische installatie:
Spanning en aard van de stroom: 230/400 V
Type van de aardelektrode: aardingslus – aardingsbaren – aardingspen – horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet geplaatst – onbekend – ander systeem: _____ Voedingsleiding hoofdbord: Type: VVB Doorsnede: 4x10 mm²
Aantal stroombanen: 10 (reserve inbegrepen) Type van het aardverbindingssysteem: TT, TN-S, TN-C, IT, andere: _____
Aantal borden: 1 Nominale waarde bescherming aansluiting: aut 25 A Type algemene schakelaar: diff 2x1/300mA
Beschrijving:
Schema's en plannen van de installatie: Zie bijgevoegd schema

Resultaten van de controle:
Metingen en beproevingen:
Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 7,4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >10 Mohm
Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/~~NOK/niet getest~~ via foutlus: OK/~~NOK/niet getest~~
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/~~NOK~~
Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:
Opm: De afzonderlijke aarding v.d. woning heeft geen bedraagt 10 Ohm.

Besluit van de controle:
→ ☒ **1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.**
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 15/6/2045
☒ **De eéndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.**
☐ **De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.**
☐ **2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.**
In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.
☐ **3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019.**
☐ **Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór** _____.
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
☐ **4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.**

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):
36 Leerdy

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften: zie keerzijde